

PLIEUSE COMESSA TYPE AP 4050 X 4050mm



Réglage du parallélisme :

Lorsqu 'un défaut de pliage est constaté, il faut jouer sur le parallélisme de pliage à ne pas confondre avec le parallélisme de descente.

Il faut jouer sue l'accouplement séparant les 2 barres de réglage des butées mécaniques.

MODE OPERATOIRE

- 1. Placer 2 tôles de même coupe à chaque extrémité de la matrice et plier
- 2. Contrôler le défaut de parallélisme
- 3. Désaccoupler et régler en fonction du défaut



- 4. faire un essai sur une grande longueur afin de régler le jeu de bombage en intercalant des feuilles de papier

