



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

FAVRIN Plieuse PH Cnc 3100 x 4



Dépose de la soupape d'équilibrage et réglage de la descente parallèle

Défaut : fuite d'huile et le coulisseau descend en crabe

Mode opératoire :

1. Poser la pince et couper le disjoncteur
2. A l'aide d'une clé dévisser les 2 écrous SKF et dévisser les 4 vis de maintien du bloc





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp

3. Sortir le tiroir et changer les joints.
Afin d'éviter d'abimer les joints
prévoir un manchon conique de
mise en place
4. Remonter le bloc



5. Revisser les écrous SKF et faire des essais de montée et descente des vérins en ayant préalablement retiré les chapeaux des têtes des vérins.
6. Synchroniser en jouant sur les écrous de réglage
7. Remonter les écrous de tête des vérins et faire des essais de descente et montée et serrage de pince en mesurant la côte des 2 cotés d'abord au mètre ,puis au pied à coulisse



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35