



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille BOUTILLON 2000 X6MM

Dépose de la butée arrière et réglage



MODE OPERATOIRE :

1. Caler le coulisseau et sortir la butée à 1000 jusqu'au fin de course.
2. Cadenas sur sectionneur, dévisser les raccords hydrauliques et dévisser les 4 vis des vérins de rétractation et « glisser » l'ensemble vers le haut pour les libérer.





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

3. Libérer la tension de chaîne (Clé de 19 et Allen de 10)



4. Déposer le plat de butée en ayant pris soin de caler par le bas afin d'éviter de le recevoir sur les chaussures. Attention, il y a des pieds de centrage qui peuvent



légèrement le retenir.



5. Dévisser les 4 vis de maintien du bras de butée et le sortir à deux. La méthode la plus simple et de le caler sur l'épaule.





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

6. Décrocher la chaîne et ramener le tout à l'atelier.



7. Enlever le pignon clé de 17 et commencer à répertorier les pièces.



8. Déposer la butée à billes

9. Dévisser les 2 vis du montant et tirer à soi l'ensemble vis/écrou



10. Déloger la barre de guidage. Voilà tout est



déposé

11. Contrôler les jeux vis/écrou et guide/ corps

Dans notre cas, le jeu est de $5.10^{\text{ème}}$ dans les filets. Nous optons pour le changement de l'ensemble vis/écrou/guide. On voit que la barre de guidage a frotté par manque de graisse (un entretien annuel du réparateur aurait évité cette grosse réparation)

12. Nous remontons en sens inverse en prenant soin de régler dans un premier temps au mètre le plateau butée/ lames de coupe.

13. Puis réglage de la géométrie de la première /bâti

14. – seconde vis/première vis

15. – pré tension chaîne

16. – Repose du plat de butée



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) **3 88 08 39 35**
Fax (33) **3 69 20 14 97**
Mobile : **06 61 46 21 02**
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

17.- Réglage final du plat en utilisant les réglages « grossiers » du plat de butée et les réglages fins des vérins.

Attention quand on y est pas habitué ces opérations peuvent prendre du temps car si vous avez oublié une opération intermédiaire, il faut tout reprendre.

BIEN RESPECTER L'ORDRE DES REGLAGES.



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35