



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille BOMBLED

Réglage de la butée arrière

Objectif : obtenir un défaut inférieur à $2/10^{\text{ème}}$ sur 2000

1. Régler le Vernier sur une côte ex :20mm
2. Faire une coupe et contrôler aux extrémités puis au milieu



Nous obtenons 21.50mm et encore 2 côtes différentes.

3. Enlever les vis des noix bronze puis les tourner afin de se rapprocher de



la côte

4. Faire des essais et en fonction de la côte, régler au niveau des écrous



crénelés du plat de butée

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35