



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Pliuse PROMECAM RG50-20(Décapotée)




Pannes : Monte normalement mais descend très lentement

Diagnostic : Le tiroir de distributeur ne revient pas en position initiale

Mode opératoire

1. Pour la vidange, maintenir le coulisseau au PMH afin de retirer le capot à l'arrière.



2.



Sortir l'huile et nettoyer au chiffon

3. Nous déposons le distributeur afin de faire un rodage du cône et du tiroir car il coulisse mal. Cela est dû aux impuretés contenues dans l'huile trop vieille.



4. Retirer la tringle intermédiaire





GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) **3 88 08 39 35**
Fax (33) **3 69 20 14 97**
Mobile : **06 61 46 21 02**
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com



5. Le distributeur étant démonté, il ne reste plus qu'à le reconditionner et changer l'huile par de l'huile spéciale ancienne cisaille

6. On voit le ressort cassé



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35