



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Plieuse PNS COMESSA



Fuite d'huile au niveau du régulateur

En cas de fuite ou de dysfonctionnement de parallélisme de pliage impossible à régler, il est bon de changer les joints au niveau du distributeur d'équilibrage.

Cela permet de retrouver un fonctionnement plus fluide lors de la descente de coulisseau et du pliage.

Il existe 3 types de distributeurs en fonctionnement du tonnage de la machine.

A nous rappeler impérativement afin de définir la pochette adaptée.



Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02