

CISAILLE COMESSA TYPE CN 306

MODE OPERATOIRE

REPARATION DU CLAPET HYDRAULIQUE

Ce clapet n'existe plus, il est nécessaire de le réparer



- 1 Déposer le raccord hydraulique**
- 2. Dévisser la vis interne de maintien du clapet**
- 3. Changer le ressort, la bille et le cône**
- 4. Remonter et tarer à la pression d'ouverture**

