



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille TOOLMASTER TS3006



Objet : changement des joints de vérins + vidange



1. Caler le coulisseau et dépressuriser afin de faire tomber le coulisseau
2. Enlever les 2 circlips des axes et sortir le vérin à l'aide d'une barre à mine
3. démonter les flexibles

4. Poser le vérin dans un gros étau et dévisser le presse étoupe





5. La tige étant sortie, dévisser le piston



6. Changer les joints de piston



7. Remonter les nouveaux joints.



Attention le joint du presse étoupe est difficile à mettre car il est dur.

Pour le ramollir on peut le chauffer :

- Au thermique
- Dans un e boite de conserve et chalumeau
- Dans de l'eau chaude

8. Pour faire la vidange facilement il suffit de démonter un flexible de sortie et le relier dans un bac. Puis on fait tourner la pompe. Il y a 2 filtres dans la bâche.

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35