



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Pieuse COMESSA PNS 220 T.

Objet : Rénovation des clapets d'aspiration



Les clapets d'aspiration permettent la descente rapide du coulisseau. S'ils ferment mal, ils empêchent la remontée du coulisseau et cela crée un temps d'attente entre l'action sur la pédale et la remontée.

Mode opératoire :

Attention, il faut préalablement se munir de la pochette de remplacement des pièces (nous contacter)

1. Poser le coulisseau dans le Vé et couper le disjoncteur
2. Déposer la glissière de guidage du coulisseau à l'aide d'une clé Allen de 123. Dévisser le couvercle rond à l'aide d'une tige de 8mm





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

4. Sortir le tiroir et changer le ressort carré et le joint de couvercle

5. Remonter

6. Dévisser les 4 vis de 12 autour du clapet (Clé spéciale que nous pouvons vous prêter)



7. Dévisser les colliers du tuyau d'alimentation et faire pivoter le clapet.

8. Sortir la coupelle de guidage et remplacer le ressort et le joints.

9. Remonter et essayer



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35